

## Autosurveillance - rapport d'analyse

### La Pendule

#### Identification et localisation

**Echantillon n° :** 928P825  
**Motif de prélèvement :** Autocontrôle  
**Produit :** eau de mer  
**Client :** Les Sables d'Olonne




**Date de prélèvement :** 9/7/24  
**Heure de prélèvement :** 8:25  
**Préleveur :** T.CHEVINEAU

#### Conditions de prélèvement

**Coefficient de marée :** 75  
**Pleine mer à :** 7h39  
**Etat de la marée :** Jusant  
**Météorologie :** Couvert

#### Conclusions



 *Pas de détection de pollution*  
 *No polluton detected*  
 *Keine Verschmutzung*

#### Validation

**Date de validation :** 10-juil.-24  
**Responsable :** I GENTREAU

Autosurveillance - rapport d'analyse

Le Palais de Justice

Identification et localisation

**Echantillon n° :** 928P815  
**Motif de prélèvement :** Autocontrôle  
**Produit :** eau de mer  
**Client :** Les Sables d'Olonne




**Date de prélèvement :** 9/7/24  
**Heure de prélèvement :** 8:15  
**Préleveur :** T.CHEVINEAU

Conditions de prélèvement

**Coefficient de marée :** 75  
**Pleine mer à :** 7h39  
**Etat de la marée :** Jusant  
**Météorologie :** Couvert

Conclusions



 *Pas de détection de pollution*  
 *No polluton detected*  
 *Keine Verschmutzung*

Validation

**Date de validation :** 10-juil.-24  
**Responsable :** I GENTREAU